

其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

建设项目的环境保护设施纳入初步设计，环境保护设施设计符合环境保护设计规范要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施，环境保护设施投资为 26 万元，占总投资的 21.67%。

1.2 施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，同时环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 验收过程简况

项目于 2023 年 12 月建设，2024 年 5 月竣工并开始调试。企业在 2024 年 6 月开始验收工作，并开展本项目的竣工环保验收监测工作。2024 年 6 月 4 日-2024 年 6 月 5 日安徽汇环环境科技有限公司开展了废水、废气、噪声的现场检测。（CMA: 231212050767）。

2024 年 6 月 16 日，安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆邀请了两名专家等共 6 人，在池州市召开了安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆综合服务中心 4 吨燃气锅炉项目竣工环境保护验收现场会。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目在设计、施工和验收期间并未收到过公众反馈意见或投诉。

2 其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆建立了环保组，主要负责公司的安全生产、环境保护及安全监督监测工作，全面落实安全、环保责任制。

我公司各项环保规章制度及主要内容详见下表。

表 1 公司各项环保规章制度及主要内容一览表

序号	制度名称	主要内容
1	环境保护管理制度	坚持推行清洁生产，实行生产全过程污染控制的原则，实行 环境保护工作一票否定制，确定了环保负责人，污染防治与三废资源综合利用
2	固体废物管理制度	公司范围内危险废物的产生、收集、储存和处置等活动的管理，确定了领导小组和环保责任人
3	环保设施检修与管理 制度	规定了公司的各环保设备检修与管理要求，包括台账记录及运行维护要求

（2）环境风险防范措施

①安全消防防范措施

完善厂区及消防设施，在各建筑物内、各生产车间配置适量手提式灭火器，用于扑灭初期火灾及小型火灾；加强废气处理设施的维护，及时发现处理设备的隐患；确保废气处理系统正常运行；开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，尽量避免事故排放，或使影响最小；项目应综合考虑生产、使用、运输、储存等系统事故隐患，确定风险源，制定安全制度，培训人员，持证上岗，配备应急设施器材。

②环保装置故障应急措施

废气处理设施发生故障时，立即对产生该废气的工序停产，并立即对废气处理设施进行检修，待处理设施有效运转后恢复生产。

③火灾爆炸事故应急措施

当火灾发生后，先控制，后消灭。针对火灾的火势发展趋势和燃烧面积，积极采取统一指挥。扑救人员占领上风或侧风阵地。进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧物及燃烧产物是否有毒，正确选择最合适的灭火剂和灭火方法。火势较大时，先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

（3）环境监测计划

企业在环境影响报告表及其审批决定中要求落实污染源监测计划，对厂区排放的废水、废气、噪声进行定期跟踪观测，监测其污染物排放情况。根据本次验收监测结果，厂区废水、废气、噪声监控点中各项污染物监测数值均满足对应标准限值。

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

根据《皖江江南新兴产业集中区生态环境局关于安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆综合服务中心4吨燃气锅炉项目环境影响报告表的批复》[江南环审〔2023〕39号]，本次验收项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

3 整改工作情况

（1）已规范企业现场排污口标志牌

（2）已按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》中“验收监测报告”编制格式和要求，完善项目相关验收支撑材料及有关图件。